



WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - STRONA POŁUDNIOWA.




WIDOK DZWONNICY OD STRONY PŁD. - WSCH.



WIDOK OŁTARZA GŁÓWNEGO.



WIDOK STROPU I ŚCIAN NAD OŁTARZEM GŁÓWNYM.



WIDOK EMPORY ORGANOWEJ NAD WEJŚCIEM.



WIDOK FRAGMENTU EMPORY ORGANOWEJ.



WIDOK OŁTARZA BOCZNEGO - STRONA PRAWA.




WIDOK FRAGMENTU ŚCIANY - STRONA PRAWA.



WIDOK FRAGMENTU ŚCIANY - STRONA LEWA.



WIDOK OŁTARZA BOCZNEGO - STRONA LEWA.



WIDOK EMPORY I ORGANÓW.



WIDOK ŁAWEK KOŚCIELNYCH.



WIDOK ZŁĄCZA KABLOWEGO I SZAFEK ELEKTRYCZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ.



**WIDOK WEJŚCIA KABLA ELEKTRYCZNEGO
PO LEWEJ STRONIE WEJŚCIA DO KOŚCIOŁA.**



BEZPIECZNIKI I INSTALACJA ELEKTR. W POM. BYŁEJ KOTŁOWNI.



INSTALACJA ELEKTR. W POMIESZCZENIU ZAKRYSTII.



INSTALACJA ELEKTR. W POMIESZCZENIU NAD ZAKRYSTIĄ.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA PODDASZU.



INSTALACJA ELEKTR. OŚWIETLENIOWA W POMIESZCZENIU ZAKRYSTII - STRONA LEWA.



INSTALACJA ELEKTR. OŚWIETLENIOWA W POMIESZCZENIU ZAKRYSTII - STRONA PRAWA.



WIDOK OTWORU WENTYLACYJNEGO I PRZEKROJU STROPU NA PODDASZU.



WIDOK OTWORÓW PO RURACH SPALINOWYCH BYŁEGO KOTŁA OLEJOWEGO.



STAN PODŁOGI NA PODDASZU SKORODOWANEJ PRZEZ OWADY.



STAN PODŁOGI NA PODDASZU SKORODOWANEJ PRZEZ OWADY.